

29 – Controle de alterações

Versão 1.09 revisão 01 (setembro de 2010)

Versão 1.09 revisão 02 (outubro de 2010)

- alteração na tabela das entradas lógicas no capítulo 26, item 26.2.
- acréscimo das curvas de corrente de Tempo Longo (long), curva IT e curva I^2T .

Versão 1.09 revisão 03 (outubro de 2010)

- atualização de todas as telas do manual.
- atualização dos valores de ajuste das correntes com tempo dependente (em curva), tempo definido, e instantânea das fases e neutro.
- Software aplicativo na versão 1_0_0_20.
- atualização na exatidão amperimétrica.

Versão 1.11 revisão 01 (janeiro de 2011)

- primeira versão de produção com correções de HLT, CHECK de Barra Morta e CHECK de Frequência.
- retirado texto referente a $I_n = 1A$. (não tem esta versão).

Versão 1.11 revisão 02 (fevereiro de 2011)

- Capítulo 1 - alteração na revisão.
 - acréscimo do item 3.3 no índice do capítulo 3.
 - correção na figura 1.1.
- Capítulo 3 - acréscimo do texto explicativo de instalação do Driver da USB - item 3.3.
 - alteração no texto da observação - item 3.2.
- Versão do CD Aplicativo: URP600x_CD_r03.

Versão 1.11 revisão 02 (fevereiro de 2011)

- Alteração nas telas do capítulo 3 (Aplicativo - nova versão).
- Acréscimo da Saída Local no aplicativo (capítulo 6).
- Alteração na tabela dos ensaios elétricos (capítulo 26).
- Correção na faixa de medição de tensão (tab. 2.7).
- Retirada do texto referente a WICS (Descontinuado). Capítulo 28.
- Versão do CD Aplicativo: URP600x_CD_r04.

Versão 1.12 revisão 02 (abril de 2011)

- Correção da versão no controle de alterações.
- DE** Versão 1.11 revisão 02 (fevereiro de 2011) **PARA** Versão 1.12 revisão 01 (março de 2011).
- Correção na Versão do CD Aplicativo: URP600x_CD_r05.

Versão 1.13 revisão 01 (junho de 2011)

- Capítulo 0 - Tabela de Consulta Rápida.
- Capítulo 1 - Alterações na versão e no índice.
- Capítulo 3 - Alterações nas páginas 14 a 23 (Programa Aplicativo).
 - Acréscimo do número de série nos mneumônicos dos registros.
- Capítulo 9 – Alteração do termo **Independente** para **Definido**.
- Capítulo 10 - Correção na posição das figuras 10.2 e 10.3.
- Capítulo 23 - Alteração na faixa de ajuste da corrente partida definido de GS, TpulsoRA e Banda morta para corrente de sensor de Terra.
 - Acréscimo do parâmetro TempLD (item 23.19).
- Capítulo 20 - Acréscimo da função **Consumo** e função **Condensado** na tela DNP.
- Capítulo 26 - Alteração no texto das entradas lógicas. Capítulo 26.
- Capítulo 29 - Alteração na página 1.
- Versão do CD Aplicativo: URP600x_CD_r08.

Versão 1.14 revisão 01 (agosto de 2011)

- Capítulo 2 - Alteração no item 2.2.2 (Entradas de Corrente Alternada).
- Capítulo 28 - Acréscimo do anexo 4 A e 4 B (Exemplo de esquema de ligação).
- Capítulo 27 - Alteração na Exatidão Amperimétrica: inclusão da medição do Neutro.
- Acréscimo do Defasador e ajuste de Tensão na tela geral.

Versão 2.16 revisão 01 (setembro de 2011)

- Incremento do TC de neutro com 4 espiras e TC de fase com 2 espiras.
- Capítulo 1 - Acréscimo no código de encomenda (modelo URP600x 1A).

- Acréscimo do DefasVF / AjustVF e DefasVAs / AjustVAs – Ângulos de defasagem aplicadas em VF e em VAs.
- Correção nos valores das correntes e tensões das faixas de ajustes.

Versão 2.17 revisão 01 (outubro de 2011)

- Alteração no ajuste do tempo instantâneo de neutro ($I_{>>Ndt}$);
- Alteração na potência direcional ($W_{r>>FWp}$) que passa a ser a potência total.

Versão 2.18 revisão 01 (fevereiro de 2012)

- Acréscimo dos ângulo junto aos módulos das correntes e tensões (oscilografia). Aplicativo
- Acréscimo da função Vetores, medição Instantânea e medição RMS (oscilografia). Aplicativo
- Corrigido 67N tipo 0 (não operava nos quadrantes 2 e 3, invertido nos quadrantes 1 e 4). Software
- Se XB for direcionado para o relé de Trip (RL2) ou relé de Close (RL1) passa a atuar utilizando o tempo TempLD. Software
- Acréscimo do tipo de conector frontal. Capítulo 3.
- Acréscimo do item 27.3. Descrição do conector USB B. Capítulo 27.

Versão 2.19 revisão 01 (maio de 2012)

- Alteração na tela de configuração. Acrescentado Hab-INV e Hab-BQ27.

Versão 2.20 revisão 01 (junho de 2012)

- Alteração no termo de garantia. Revisão 19. Garantia válida somente com a análise do produto realizado na assistência técnica autorizada Pextron.
- Correção na sensibilidade 78.
- Acréscimo de informação da função 48 (no texto).

Versão 2.20 revisão 02 (julho de 2012)

- Alteração no aplicativo. Aumento na faixa de ajuste nas curvas ($I_{>}$).

Versão 2.20 revisão 03 (setembro de 2012)

- Faltou inserir anexos 4A e 4B na versão anterior.

Versão 2.21 revisão 01 (dezembro de 2012)

- Alteração nos tempos das frequências para atuação da saída 81.
- Correção na figura 15.2: **de XB3 para XB6.**

Versão 2.22 revisão 01 (abril de 2013)

- Alterado bloqueio das unidades de frequência por subtensão de 5,0 V para 20,0 V.
- Alteradas as faixas de ajustes das unidades de frequências para 0,1 a 2,0 s.
- Acréscimo da Função ANSI 74.

Versão 2.23 revisão 01 (abril de 2013)

- Alterada a Histerese do início da faixa de alimentação.
- Corrigido Bloqueio da Serial com Hab Osc = OFF.

Versão 2.23 revisão 02 (maio de 2013)

- Correção na tabela DNP3, Objeto 32. Pontos a partir de 2.
- Acréscimo da função 62BF(50BF/51BF) (Capítulo 16).

Versão 2.24 revisão 01 (agosto de 2013)

- Alterados os pontos de energização dos modelos 20 a 80 Vca/ 150 Vcc.

Vcc	Liga em 19 Vcc	Desliga em 13 Vcc
Vca	Liga em 15 Vca	Desliga em 11 Vca

Versão 2.24 revisão 02 (agosto de 2013)

- Correção no capítulo 11: Frequência 81.

Versão 2.25 revisão 01 (março de 2014)

- Nas parametrizações de $ip >> N$ e $ip >>> N$ foram corrigidas as visualizações no display para valores acima de 999.

Versão 2.25 revisão 02 (maio de 2014)

- Acréscimo de texto explicativo na tabela 20.1 – parâmetros da comunicação serial 1(bornes) – Mod-Bus.

Versão 2.26 revisão 01 (abril de 2015)

- Acréscimo da Barra Morta na função 25.
- Anexos 4A e 4B com nova revisão (Rev. 03).
- Software Aplicativo versão 037. Alteração na configuração e saída.

Versão 2.29 revisão 00 (junho de 2015)

- Correção na tabela de registros do relógio de tempo real.
- Acréscimo nos estágios da frequência.
- Nova revisão dos anexos 4A e 4B.
- Revisão na etiqueta de entrada.

Versão 2.29 revisão 01 (agosto de 2015)

- Correção no texto dos coils 56 a 60.
- Correção no texto do registro 672.
- Acréscimo no texto do registro 779.

Versão 2.29 revisão 02 (setembro de 2015)

- Correção na tabela das tensões: Faixa de ajustes **de 20 ... 250 para 10 ... 250**.
- Correção no limite de pick-up e drop-out das correntes e tensões (texto).
- Ajustes nas escalas DNP 3 e MOD BUS.

Versão 6.32 revisão 00 (novembro de 2015) – ã lançado.

- Entrada de novo transformador alterando a capacidade de medição para 400 Vca.
- Entrada da função 32Q.
- Acrescentadas mais 3 condições (VA, VAs, VA ou VAs, VA e VAs, destivado).
- Acrescentadas saídas **S P50** e **S P50N** para seletividade lógica.
- Salto Vetorial (**78**) passa a atuar apenas por salto trifásico.

Versão 6.33 revisão 00 (novembro de 2015)

- Corrigido 32Q, utilizando “dP inv” ao invés do correspondente “dQ inv”.

Versão 6.34 revisão 00 (dezembro de 2015)

- Corrigida a detecção de segunda harmônica.
- Correção no texto da tabela DNP3 (objeto 01 pontos 89 e 90).

Versão 6.35 revisão 00 (fevereiro de 2016)

- Correção no anexo 4A.
- Acréscimo de uma nota no capítulo 25 (fig. 25.2).
- Acrescentada observação do uso da detecção de 2ª harmônica.

Versão 6.36 revisão 00 (maio de 2016)

- Alteração na especificação técnica item 26.5.2: Temporizada tempo independente – o tempo passou a $\pm 45\text{ms}$.
- Melhoria na função 78 (Salto Trifásico).
- Corrigido tempo de atuação da função 67 e 67N.
- Na versão **6.32** faltaram estas alterações:
 - {- Acrescentadas mais 3 condições (VA, VAs, VA ou VAs, VA e VAs, destivado).
 - Acrescentadas saídas S P50 e S P50N para seletividade lógica.
 - Salto Vetorial (78) passa a atuar apenas por salto trifásico.}

Versão 6.36 revisão 01 (maio de 2016)

- Alteração do Software Aplicativo de V42 para V43.
- Corrigida a faixa de ajuste de $JF[t]$ para 0,1 a 240s.
- Acrescentado no Help do T S TIME referência a versão que atuava apenas por ModBus. (< 26).

Versão 6.37 revisão 00 (junho de 2016)

- Acrescido 1º e 2º estágio na tabela 11.1 na função de sobrefrequência.
- Acrescentado a restauração BM 25.
- Acrescentado 50GS.

Versão 6.37 revisão 01 (agosto de 2016)

- Correção no help do aplicativo (frequências).
- Acréscimo de observação no item 6.1 (saída STIME x S86E).
- Correção no item 10.1.2.
- Alteração: troca da norma NBR 7099 para IEC 60255-151.
- Liberação do Software aplicativo para Windows **XP/ Vista** e para Windows **7, 8, 8.1, 10 ou Superior**.

Versão 6.38 revisão 00 (outubro de 2016)

- correção na indicação do sinal do cosseno ϕ_i .
- Acrescentado a restauração do Check de Barra Morta.

Versão 6.38 revisão 01 (outubro de 2016)

- Alteração no texto: Check de Barra Morta.
- Correção na faixa de ajuste da constante de dial de tempo na curva: **de 0,1 para 0,01.**

Versão 6.39 revisão 00 (dezembro de 2016)

- Acrescentada na bandeira 32 a proteção 32Q.

Versão 6.40 revisão 00 (janeiro de 2017)

- Corrigido a tabela de DNP3 para último dia do mês.
- Corrigida a programação do relógio através do display.

Versão 6.40 revisão 01 (agosto de 2017)

- Corrigidas as medições de tensões na oscilografia com TP de 400 V.
- Correção da norma de ensaio climático. Retirada a NBR 5498.
- Correção: foi lançado como versão 6.41. Corrigindo para a atual versão.
- Alterado a Versão do Software Aplicativo. V47.

Versão 6.41 revisão 00 (março de 2018)

- Corrigida a função 62BF(breaker failure) para STRIP com 86 ativado (não corta a temporização de 62BF no dropout das proteções).
- Movida a rotina de disparo/reset de PARTIDA. partida_62BF pára antes da retenção.
- Se uma das proteções que aciona saída S TRIP estiver gerando trip o comando SCLOSE é bloqueado.
- Registro 589 - Entrada externa de liga comanda em SCLOSE por 200 ms.
- Registro 590 - Entrada externa de desliga comanda em STRIP por 200ms.
- desvinculado comandos locais da chave local/remoto.
- criado prolongador de impulso em STRIP.
- criado ponto de trip principal no registro de eventos, p144, int9 D15.
- acrescentado em REG_AJUSTE_V a opção 3.0000 (correção para módulo em estrela-delta).
- acrescentado em REG_AJUSTE_VAS a opção 3.0000 (correção para módulo em estrela-delta).